



foto 1-2-3



foto 4-5-6



1: isola ecologica presente lungo la strada principale. L'assenza di segnaletica o cordoli di divisione determinano una certa pericolosità al traffico di veicoli.

2: Facciata della chiesa. Sono presenti cavi aerei collegati ad un altoparlante ed ad un punto luce che illumina la parte sottostante.

3: Strada di accesso al cimitero. Sulla curva è presente un raccogliatore per i rifiuti. Visibili è la parte terminale dei cipressi disposti sui due lati del primo tratto di strada e che servono da segnale alla presenza della struttura

4: Seduta in legno sull'area verde di fronte alla chiesa. La necessità di avere uno spazio naturale di fruibilità pubblica ha intensificato la presenza di arredi quali sedute, una fontana, la staccionata a confine lungo la strada

5: Lampioni posizionati sul tratto per Vignacci. Il modello è ormai datato. Sarebbe meglio sostituirlo con corpi luminosi di nuova generazione a risparmio energetico e che limitano l'inquinamento luminoso

6: La staccionata segna il limite tra l'area verde ed il sistema stradale che lo circonda. E' assente sul lato fronte-chiesa.